

CERTIFICADO DE TRATAMIENTO DE DESECHO
SERVICIOS TECNOLOGICOS DE INCINERACIÓN S. A. (STI)

RUC 63413-2-354934 DV 07 Tel (507)395-0140

1. Certificado de Tratamiento de Desechos No. :		No. C-19995-2021	
			
2. Fecha		27 de Diciembre de 2021	
Datos del Cliente (Generador)			
3. Cliente:		MINERA PANAMA, S.A.	
4. Tipo de Producto:		Basura industrial	
5. Dirección del Generador		Donoso Colon, Entrando por Penonomé	
6. Personal de Contacto o Responsable		Ing. Derek Naughton	
7. Teléfonos y Fax		6814-4368	
8. E-mail			
Datos de la Instalación			
9. Instalación de Tratamiento:		Servicios Tecnológicos de Incineración S.A. (STI)	
10. Autorización de la Instalación o Registro:		1. Marpol 73/78 2. Convenio de Entendimiento MIDA-STI 3. Resolución No.002 del 7 de enero de 2010.	
11. Ubicación Física de la Planta		Isla Telfer, camino al muelle16, puerto de Cristóbal, Colón, Rep. de Panamá.	
12. Encargado de Planta:		Ing. Luis Villaverde	
13. Encargado de Operación de Triturador		Williams Grant	
14. Transportista		STI	
Especificaciones y Características del Desecho			
15. Descripción del Producto		Basura industrial	
16. Cantidad de Desechos Tratados		80 IBC full of used oil (hydrocarbon) 229 IBC full of Material contaminated with hydrocarbon 20 IBC full of metallurgic laboratory waste 19 IBCfull of clinic or bio hazardous waste 63,000 Gallons of used oil 36 unidqades de Batteries 14 IBC full of paint cans and painting materIBCials 1 Container (40 foot) full of grinding media bags 9 Container (40 Foot) full of reagent bags 27,500 gallons Grease from camps kitchens 79 One Cubic meter of Dry Sludgebag	
17. Fecha de Entrada a la Planta		26 de Noviembre al 25 de Diciembre de 2021	
18. Fecha de tratamiento		26 de Noviembre al 25 de Diciembre de 2021	
19. Tipo de Transporte		Terrestre	
20. Código H y Clasificación de las Naciones Unidas		No aplica	
21. Características Físicas		Sólido	
22. Ubicación Del Desecho.		Minera Panama	
23. Operaciones de Eliminación		Tratamiento y disposición final	
Sobre la eliminación de basura industrial para descarte que fueron retirados y llevados a la planta, generados y gestionada su destrucción por MINERA PANAMA, S.A.. Primero procedió a pesar los desechos entregados por los recolectores luego se desinfecto con químico de amplio espectro para su posterior descarga y preparación para su disposición final. Observación Adicional:			
Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción...			
Se Certifica que se realizo el tratamiento de los desechos descritos anteriormente y ha sido completado a satisfacción..			
24. Nombre		Mgtr. Guillermo E. Arauz; Coordinador de Manejo de Desechos	
25. Fecha		27 de Diciembre de 2021	
26. Firma y Sello de Destrucción			

